



**Legende**

Entnahmetiefe	Bewertung nach LfW-Merkblatt 3.8/1
1. Meter	Überschreitung Hilfswert 2
2. Meter	Überschreitung Hilfswert 1
3. Meter	Unterschreitung Hilfswert 1
4. Meter	

**ROOS GEO CONSULT**  
 Beratende Ingenieure und Geologen BDG  
 Sachverständige und Untersuchungsstelle  
 nach §18 BBod SchG

Am Wandberg 40 97090 Würzburg tel. 0931/32910-0 fax. 0931/32910-29 e-mail: info@roos-geoconsult.de



**Projekt Nr.: 10020 AL Altdeponie Hasselberg**

**Planinhalt: Bewertung der Schadstoffgehalte im Feststoff nach LfW-Merkblatt 3.8/1**

Auftraggeber: Zweckverband zur Wasserversorgung der Stadtprozellener Gruppe  
 Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Datum: 02.08.2010	Zum Bericht - Az Nr.: 10020 - Kurzbericht01	Maßstab: 1:1.250
gez.	gez.	
bre	roo	Plan Nr.: / Anlagen Nr.: 2

